

Электроэрозионная обработка


МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ

В программе традиционный подход к проектированию 4-координатной обработки (описание в управляющей программе движения по базовому контуру в сочетании с управлением ориентацией проволоки) дополнен средствами построения и редактирования пространственной модели электроэрозионной детали. В одной программе сочетаются наглядность и техно-логичность.

Выдерживается традиционная понятная схема: «геометрическая модель – обработка». Геометрическая модель представляетя парным контуром – геометрическим объектом, отражающим пространственную специфику детали, изготавливаемой при электроэрозионной обработке. Парный контур представляет тело, заключенное между базовым и вторичным контуром. В таком виде он даёт представление о пространственных характеристиках детали – соответствии элементов базового и вторичного контуров, наклонных гранях, их сопряжениях различными способами.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО БАЗОВОМУ КОНТУРУ

Программа предлагает геометрические преобразования, результат которых отображается на экране по ходу их выполнения. Сначала строится болванка – парный контур с одинаковым наклоном боковых поверхностей. Затем путём последовательных приближений заготовка доводится до требуемой формы – это можно сравнить с постепенной механической подгонкой модели из гибкой проволоки. За одну операцию производится «выгибание» одной или нескольких смежных граней. Возможна замена «связующего узла» между гранями. В результате пользователь контролирует каждый свой шаг, а кроме того программа точно указывает на строящемся объекте элемент, связанный с возникшей ошибкой построения.



МОДЕЛЬ И КОМАНДЫ УП

Существенно то, что каждая операция из набора преобразований линейчатой поверхности фиксирует свои параметры в полученной геометрии. Иными словами, программа располагает данными не только об окончательных геометрических характеристиках пространственной поверхности детали, но и о том, каким образом они получены из исходного вертикального положения.


Набор преобразований и их параметры подобраны так, чтобы они соответствовали командам, обычно применяемым в системах ЧПУ для управления проволокой. Благодаря этому появляется возможность формировать управляющую программу с использованием специальных команд систем ЧПУ, выполняющих отдельные операции более эффективно.

СОПРЯЖЕНИЕ ДВУХ КОНТУРОВ

Боковая поверхность может быть построена в результате сопряжения двух контуров. Контуры можно рассматривать как траектории верхнего и нижнего конца каждого конца проволоки. Сопряжение базового и вторичного контуров осуществляется поэлементно или автоматически.

Сопряжение по элементам. При таком методе построения грани парного контура образуются отрезками и дугами базового и вторичного контуров. Смежные грани строятся на основе смежных сегментов.

Сопряжение по длине. Другой способ сопряжения позволяет установить соответствие между базовым и вторичным контуром исходя из пропорциональности длин этих контуров или выделенных на них участков. Опорным точкам одного контура соответствуют их проекции на другой контур.




ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ

При построении траектории проволоки используются следующие схемы: обработка обычного контура (без наклона проволоки), обработка парного контура, выжигание сплошной области (наподобие выборки при фрезерной обработке).

Обработка парного контура. Наиболее полно возможности электроэрозионной обработки реализует обработка парного контура. Движение проволоки строится на основе параметров конусности исходного контура на участке, который выбирается для обработки. Кроме того в траекторию могут быть включены участки подхода и отхода, обеспечивающие требуемые условия обработки.

Редактирование траектории. Параметры конусности полученной траектории проволоки могут быть отредактированы. Для этого используются те же функции, что и для парного контура.

Обработка эвольвентных зубчатых шестерен, колес, секторов. В состав системы включены макросы, позволяющие программировать обработку эвольвентных зубчатых шестерен, колес, секторов.



Список оборудования

	Станок	Система ЧПУ
Электроэрозионные станки		
1.	ЛФ96	2M43-55
2.	OMA-A207	2M43-55
3.	4732Ф3	2M43-55
4.	Accute X AU 300iA	Accute X
5.	ROBOFIL-510; ROBOFIL-310	CHARMILL
6.	AGIECUT	CNC-123
7.	FA10	mitsubishi
8.	A207	APTA-2.2
9.	4531	КОНТУР 2П67
10.	4532	КОНТУР 2П67
11.	ВЕСТ-240	СЭ-3

Системные требования

Процессор Pentium III или совместимый

Windows 2000/XP/Vista/7

ОЗУ 320 МБ

Пространство на жёстком диске 200 МБ

Видео не ниже 1024x768, 256 цветов

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.4, лит. К
Тел./факс (812) 321-00-55
tehtran@nipinfor.ru
www.nipinfor.ru, www.tehtran.com

 **НИП-ИНФОРМАТИКА**